

Lackierte Oberfläche:

Der M4R ist mit einem Zweikomponenten-Lack behandelt.

Die Oberfläche ist entsprechend pflegeleicht und fleckunempfindlich.

Lackierte Oberflächen bedürfen keiner besonderen Pflege wie z. B. Möbelpolituren.
Der Tisch soll mit einfachem Seifenwasser feucht abgewischt werden.

Pflege von vernickeltem Stahlrohr:

Die ersten Stahlrohrstühle der 20er Jahre von Marcel Breuer und anderen Bauhaus-Künstlern hatten vernickelte, warm glänzende Oberflächen. Daher werden bei TECTA die werkgetreuen Reeditionen in vernickelter, die zeitgenössischen Entwürfe in verchromter, glänzender Oberfläche oder in matt geschliffenem Edelstahl (siehe Kapitel 4) gefertigt.

Da die Nickelschicht im Laufe der Jahre anläuft, wurden später die Stahlrohrgestelle mit einer pflegeleichten Verchromung galvanisiert. Die Chromschicht ist weniger anfällig für eine Oberflächenpatina. Angelaufene oder verschmutzte Nickel- und Chromflächen können mit einer dünn aufgetragenen **Chrom-/Nickelpaste** und weißem Tuch abgerieben werden. So erhalten sie mühelos ihren ursprünglichen Glanz zurück.